



thyssenkrupp

Acta **CSS MADRID-006/17**

Asunto: **COMITÉ SEGURIDAD Y SALUD MADRID**

thyssenkrupp Elevadores

Fecha: **19 de octubre de 2017**

Page 1/11



TEMAS TRATADOS:

1. LECTURA Y FIRMA DEL ACTA ANTERIOR
2. DOCUMENTACIÓN
3. PUNTOS EN PROCESO
4. PUNTOS NUEVOS
5. PRÓXIMA REUNIÓN
6. ANEXOS

ANEXO: CUADRO TEMAS TRATADOS 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

DOT-10.4011 Rev. 03 (10/2016)



DESARROLLO DE LOS TEMAS:

1. LECTURA Y FIRMA DEL ACTA ANTERIOR

Se lee y firma el acta correspondiente al 21/09/2017.

2. PUNTOS EN PROCESO

09/14 ALMACÉN POSVENTA Y VIALES CIFUENTES

Proceso: Se comenta el estado de diferentes aspectos de este punto:

- Se recuerda que no está autorizado la utilización del puente grúa. Está paralizado, bloqueado y señalizado su fuera de uso hasta su puesta en conformidad.
- Se ha definido la ubicación de las zonas de carga y descarga, así como procedimiento de trabajo de carga-descarga, pendiente de aprobación para su puesta en marcha.
- El Coordinador del Almacén de Repuestos ha reducido el nº de personas con autorización para acceder al almacén y ha informado de que cualquier nueva autorización requiere de su aprobación. A pesar de todo, el Dpto de Facilities y Servicio de Prevención creen que al almacén sigue entrando personas no autorizadas y/o personas sin hacer uso de los EPI necesario para poder estar en el almacén (chaleco alta visibilidad y calzado de seguridad).
- Sigue pendiente la adquisición de puntas de seguridad adaptables para el calzado queda pendiente.
- Una vez recibido los presupuestos para mejorar el firme del vial lateral Oeste (almacén posventa), debido a su alto coste, se está valorando acondicionar las zonas peatonales de este vial, que es lo que en peor estado se encuentra.
- Se van a instalar badenes en los viales de Cifuentes.
- Están pendientes de realizar las mediciones de iluminación en determinadas áreas del almacén con bajos niveles.

Además los siguientes aspectos se dan por cerrados:

- La Dirección de RRHH realizó comunicado para informar-recordar a todo personal de Cifuentes sobre las normas de circulación vial y aparcamiento dentro del recinto de Cifuentes,.
- Se ha acondicionado el solado del portón de acceso a las instalaciones de Cifuentes.
- Se han instalado luces de emergencia en la puerta 8 del almacén de posventa.
- Se han realizado los trabajos para aumentar la altura del cerramiento-vallado que da al campo de fútbol.
- Se han reparado varias fugas identificadas de la instalación de calefacción.
- Se han talado los árboles enfermos que presentaban riesgo de desplome-desprendimiento.
- Se ha instalado el equipo de retractilado, el fabricante en el momento de la instalación realizó una sesión informativa a parte del personal de almacén para mostrar su uso correcto. El servicio de prevención ha entregado anexo a la Evaluación de Riesgos para valorar el equipo y su uso con el visto bueno de los Delegados de Prevención.

Responsable: Dpto Gestión de Instalaciones - Almacén Posventa-RRHH

13/14 LLAMADAS DEL CALL CENTER A TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO

Proceso: Los Delegados de Prevención informan que ya se ha completado el desarrollo informático para la mejora de la aplicación actual de gestión de avisos. Actualmente está trabajando con él para analizar su correcto funcionamiento y valorar la eficacia de las mejoras introducidas.

Este punto se está tratando dentro del CISS.

Responsable: Departamento Call Center-Delegaciones Posventa



05/15 TÉCNICOS DE PRÁCTICAS

Proceso: El representante de la Dirección de Recursos Humanos informa que se está analizando el asunto de los técnicos de prácticas, contemplando los diferentes tipos de alumnos en prácticas.

Responsable: RRHH-Dirección Técnica-DT Centro

07/15 MOCHILAS CON RUEDAS

Proceso:

El representante de la Dirección de Ingeniería y Procesos informa que se están analizando otros dos modelos de mochilas con ruedas, con objeto seleccionar una que sustituya al modelo actual una vez se agote su stock. Este punto se está tratando en el CISS.

Con respecto al modelo de mochila de menor tamaño que permita pasar los controles en AENA y sustituya a la bandolera, los Delegados de Prevención presentan, para su valoración por la Dirección de Ingeniería y Procesos, la mochila Makita P72017 de volumen y peso similar a la mochila Mob Peddinghaus, pero más ergonómica por los refuerzos de acolchado que presenta para los hombros y espalda. Los Delegados de Prevención comentan que no han encontrado mochilas de menor tamaño que cumplan los requisitos específicos para AENA.

Responsable: Dirección Técnica-Servicio de Prevención

08/15 ENCUESTA DE EMPLEADOS MADRID

Proceso: El representante de la Dirección de Recursos Humanos informa que de los talleres realizados en las distintas direcciones y delegaciones de la empresa han salido una serie de propuesta de acciones de mejora. Estas propuestas, tanto globales como locales, se están analizando y seleccionando para su implantación global o local según corresponda.

El representante de la Dirección de Recursos humanos informa que ya se están celebrando talleres en los diferentes departamentos para tratar cuestiones de carácter general y los de carácter específico se encuentran también en ejecución o en proceso

Responsable: Dirección RRHH

11/15 PROCEDIMIENTOS REPARACIONES PUERTAS AUTOMÁTICAS

Proceso: El representante de la Dirección de Ingeniería y Procesos informa que siguen trabajando en la realización de un Manual de Reparaciones de Puertas Automáticas similar a los de Ascensores y Escaleras Mecánicas, comentando las complejidades existentes básicamente por la falta de uniformidad tanto por amplia tipología de producto como de averías/reparaciones.

Responsable: Dirección Técnica-Dirección Territorial Centro

07/16 ACCIDENTE ATRAPAMIENTO EN VOLANTE INERCIA MÁQUINA DE ESCALERA MECÁNICA

Cerrado: El representante de la Dirección de Ingeniería y Procesos informa que el procedimiento realizado para realizar el movimiento de la escalera mediante volante de inercia es de aplicación para trabajos de mantenimiento, habiendo modificado dicho procedimiento por no ser de aplicación en todas las reparaciones/modernizaciones. Se ha eliminado este contenido del manual general de mantenimiento.

DOT-10.4011 Rev. 03 (10/2016)



Para trabajos de reparación-modernización de escaleras mecánicas que requieren movimiento de la escalera mediante volante de inercia será en su procedimiento de trabajo específico donde se defina como realizar este trabajo.

Los Delegados de Prevención informarán de reparaciones-modernizaciones de escaleras que requieran de procedimiento de trabajo específico para el movimiento de la escalera mediante volante de inercia.

Responsable: Dirección Técnica

16/16 VESTUARIO DELEGACION AENA EN LA T2

Proceso: Los Delegados de Prevención informan que el Delegado de Especiales-AENA les ha transmitido que si para inicios de Ejercicio 17/18 AENA no acondiciona el vestuario, lo realizará su Delegación.

La información transmitida por la Delegación de Madrid Especiales- AENA es que ya está resuelta la avería del local anexo que provocó las humedades en el vestuario de los técnicos de tkE en AENA, se ha saneado y enfoscado la pared, estando pendiente el pintado de la misma.

03/17 SINIESTRALIDAD EN MONTAJE ESCALERAS

Proceso: Los Delegados de Prevención solicitan se realicen análisis profundo de las causas de la alta siniestralidad en montaje de escaleras para establecer medidas adecuadas para reducir la siniestralidad que presentan.

El representante del Servicio de Prevención informa que se está analizando el asunto con los responsables del Departamento de Montaje de Escaleras. Dado que la principal causa de accidentes está asociada a sobreesfuerzos y a la manipulación manual de cargas pesadas, principalmente utillaje, se va a trabajar en varias líneas de actuación: análisis de utillaje para su mejora y/o sustitución por otros menos pesados y voluminosos, análisis profundo y revisión si procede del procedimiento de montaje de escalera.

Se informa sobre la reunión mantenida con los representantes/distribuidores de un exoesqueleto para facilitar la manipulación manual de cargas, estimando que no sería una solución adecuada para los trabajos de montaje de escaleras.

Responsable: Dpto. Montajes Especiales-Servicio Prevención-Delegados Prevención

4. PUNTOS NUEVOS

04/17 PLAZOS DE DEVOLUCIÓN DE LA ROPA DE TRABAJO

Nuevo: Los Delegados de Prevención solicitan información relativa a si existe un plazo de devolución de la ropa de trabajo desde que la delegación lo recibe, y en caso de existir este plazo, cuantos días dispone la delegación para realizar la devolución.

Responsable: Dirección Técnica

05/17 TÉCNICO MONTAJE MADRID

Nuevo: Los Delegados de Prevención solicitan se estudie el cambio de puesto de trabajo de un Montador del Distrito de Montaje Centro-Canarias. El Jefe de Distrito informa que están analizando el caso.

Responsable: Distrito Centro-Canarias



06/17 INFORMACIÓN SINIESTRALIDAD E16/17

Nuevo y cerrado: El Servicio de Prevención informa, tanto de la DT Centro-Canarias como de Montajes Especiales, sobre:

- Siniestralidad del Ejercicio 16/17.
- Formación MST2
- Objetivos SST para Ejercicio 17/18

Responsable: Servicio Prevención

5. PRÓXIMA REUNIÓN

Se establece la próxima reunión para el día 30/11/2017 a las 9:00 horas, quedando pendiente de establecer la sala de reunión.





6. ANEXOS

ANEXO: CUADRO TEMAS TRATADOS AÑOS 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 Y 2016.

ASUNTOS TRATADOS AÑO 2007

Nº	Acta de Fecha	Tema tratado	Situación	En fecha/ Responsable
01/07	05-02-07	Nave de Postventa: Temperaturas	Cerrado	24-05-07
02/07	05-02-07	Documento Maquinillos	Cerrado	24-05-07
03/07	05-02-07	Equipos de Protección Individual	Cerrado	24-05-07
05/07	05-02-07	Cursos de Nivel Básico Montaje	Cerrado	24-05-07
06/07	16-03-07	Carretillas San Eustaquio	Cerrado	22-06-07
07/07	16-03-07	Escalera acceso a fosos escaleras mecánicas	Cerrado	27-02-09
08/07	16-03-07	Cursos de Trabajo en Altura Delegación AENA	Nuevo y Cerrado	16-03-07
09/07	16-03-07	Vestuarios Nuevos Ministerios	Cerrado	19-10-07
10/07	16-03-07	Gafas Graduadas de Protección	Cerrado	22-06-07
11/07	24-05-07	Rodilleras técnicos mantenimiento escaleras	Nuevo y Cerrado	24-05-07
12/07	24-05-07	Kit apertura puertas	Cerrado	21-09-07
13/07	24-05-07	Trabajo a turnos Delegación RENFE	Cerrado	22-06-07
14/07	24-05-07	Trabajos de mantenimiento Delegación RENFE	Cerrado	22-06-07
15/07	22-06-07	Calzado de seguridad terminal T4 (AENA)	Cerrado	08-02-08
16/07	22-06-07	Bolsas EPIs	Cerrado	19-10-07
17/07	22-06-07	Servicios Higiénicos Oficina Postventa	Cerrado	21-09-07
18/07	22-06-07	Aire acondicionado Condado de Treviño	Cerrado	21-09-07
19/07	21-09-07	Armarios fosos escaleras mecánicas	Cerrado	08-02-08
20/07	21-09-07	Iluminación insuficiente instalaciones RENFE	Cerrado	08-02-08
21/07	21-09-07	Puntos anclaje línea de vida	Cerrado	08-02-08
22/07	21-09-07	Hojas recepción/revisión maquinillos en obra	Cerrado	19-10-07
23/07	21-09-07	Gancho del BLOCKSTOP	Cerrado	19-10-07
24/07	19-10-07	Pulsadores accionamiento Bomberos	Cerrado	08-02-08
25/07	19-10-07	Horas Extraordinarias	Nuevo y Cerrado	19-10-07
26/07	19-10-07	Rodapiés Techo Cabinas	Cerrado	23-05-08

ASUNTOS TRATADOS AÑO 2008

Nº	Acta de Fecha	Tema tratado	Situación	En fecha/ Responsable
01/08	08-02-08	Comunicados de la Dirección a los Trabajadores	Cerrado	23-05-08
02/08	08-02-08	Útil Bloqueo Puertas (Mejora)	Nuevo y Cerrado	08-02-08
03/08	08-02-08	Manual Mantenimiento Preventivo Plataformas	Nuevo y Cerrado	08-02-08
04/08	08-02-08	Probetas Prueba Carga Ganchos	Nuevo y Cerrado	08-02-08
05/08	08-02-08	Botonera Revisión Maniobra CMC-3	Cerrado	07-07-08
06/08	07-03-08	Procedimiento de comunicación de accidentes graves a Delegados de Prevención	Nuevo y Cerrado	07-03-08
07/08	07-03-08	Pértiga salida foso ascensor	Cerrado	16-01-09
08/08	07-03-08	Guantes de Protección Posventa	Cerrado	23-05-08
09/08	07-03-08	Botas de Seguridad y ropa de trabajo	Cerrado	07-11-08
10/08	07-03-08	Distribución actas Comité de Seguridad y Salud	Cerrado	23-05-08
11/08	23-05-08	Prueba de Carga de Ganchos	Cerrado	07-11-08
12/08	23-05-08	Plataformas sin Escaleras de Acceso a Foso	Cerrado	07-11-08
13/08	23-05-08	Oficina Técnica Proyectos Posventa	Cerrado	11-09-09
14/08	23-05-08	Manual Mantenimiento Preventivo Escaleras	Cerrado	07-11-08
15/08	23-05-08	Ascensores Hidráulicos Unifamiliares	Cerrado	03-09-08
16/08	03/10/08	Calzado de Seguridad Especial	Cerrado	07-11-08

DOT-10.4011 Rev. 03 (10/2016)



17/08	03/10/08	Implantación MP Accidentes Significativos	Cerrado	11-09-09
18/08	07/11/08	Mantenimiento Puertas de Garaje	Cerrado	16-01-09

ASUNTOS TRATADOS AÑO 2009

Nº	Acta de Fecha	Tema tratado	Situación	En fecha/ Responsable
01/09	16-01-09	Accidentes de Trabajo	Cerrado	24-04-09
02/09	16-01-09	Asistencia Sanitaria Trabajadores Accidentados	Cerrado	27-02-09
03/09	27/02/09	Oficina departamento de Administración	Cerrado	23-10-09
04/09	27/02/09	Gafas graduadas de Protección	Cerrado	24-04-09
05/09	24/04/09	Mantenimiento Puertas de Garaje	Cerrado	26-06-09
06/09	24/04/09	Comprobación de las Tomas de Tierra en Ascensores	Cerrado	25-11-10
07/09	05/06/09	Medias de Compresión	Cerrado	11-09-09
08/09	05/06/09	Mantenimiento escaleras mecánicas intemperie	Cerrado	11-09-09
09/09	05/06/09	Botonera revisión escaleras mecánicas	Cerrado	17-09-10
10/09	26/06/09	Fichas información de riesgos y medidas de emergencia delegaciones	Cerrado	11-09-09
11/09	11/09/09	Trabajos simultáneos en cuarto de máquinas-hueco/foso ascensor	Cerrado	12-02-10
12/09	11/09/09	Útil de contacto de presencia de puertas	Cerrado	08-06-12
13/09	23/10/09	Iluminación naves de San Eustaquio	Cerrado	12-02-10
14/09	23/10/09	Información del Servicio de Prevención: Auditoría OHSAS 18001, Memoria Ejercicio 08/09 y Planificación Ejercicio 09/10	Nuevo y cerrado	23-10-09
15/09	04/12/09	Check-List de entrega de maquinillos	Cerrado	12-02-10
16/09	04/12/09	Trabajos en foso de plataformas- puntal	Cerrado	12-02-10

ASUNTOS TRATADOS AÑO 2010

Nº	Acta de Fecha	Tema tratado	Situación	En fecha/ Responsable
01/10	12/02/10	Accidentes de Trabajo Pendientes	Cerrado	25-06-10
02/10	12/02/10	Rodilleras	Cerrado	04-03-2011
03/10	12/02/10	Ropa de Trabajo	Cerrado	07-05-10
04/10	12/02/10	Calzado de Seguridad	Cerrado	07-05-10
05/10	26/03/10	Trabajos en Fosos con Puertas ECD	Cerrado	25-06-10
06/10	26/03/10	Iluminación ADIF Atocha	Cerrado	25-06-10
07/10	26/03/10	Solicitud Cambio de Turno Nocturno	Cerrado	01-07-11
08/10	26/03/10	Vestuarios	Cerrado	22-10-10
09/10	07/05/10	Prueba Guantes de Protección	Cerrado	25-06-10
10/10	07/05/10	Puerta Cabina Almacén Posventa	Cerrado	25-06-10
11/10	25/06/10	Entrega Manuales y Evaluaciones de Riesgos Modernizaciones Parciales y Reparaciones	Cerrado	22-10-10
12/10	25/06/10	Listado Mensual de Obras	Cerrado	17-09-10
13/10	25/06/10	Evaluación de Riesgos Psicosociales	Cerrado	21-01-11
14/10	17/09/10	Entrega Evaluación de Riesgos Almacén Posventa	Cerrado	08-11-13
15/10	22/10/10	Técnicos Posventa Plataformas	Cerrado	21-01-11
16/10	22/10/10	Informes Médicos	Cerrado	21-01-11
17/10	22/10/10	Mantenimiento Plataformas en Cámaras Frigoríficas	Cerrado	04-03-11
18/10	25/11/10	Acceso Cuarto de Máquinas Hotel NH Príncipe de Vergara	Cerrado	01-07-11

DOT-10.4011 Rev. 03 (10/2016)





19/10	25/11/10	Accidente de Trabajo por Atrapamiento de Mano	Nuevo y Cerrado	25-11-10
20/10	25/11/10	Bandolera Herramientas en AENA	Cerrado	06-05-11

ASUNTOS TRATADOS AÑO 2011

Nº	Acta de Fecha	Tema tratado	Situación	En fecha/ Responsable
01/11	21/01/11	Mantenimiento Escaleras Mecánicas Otras Marcas	Cerrado	06-05-11
02/11	21/01/11	Mantenimiento Puertas de Garaje	Cerrado	18-11-11
03/11	04/03/11	Variadores	Cerrado	21-09-12
04/11	04/03/11	Delegación 77 Montaje Escaleras	Nuevo y cerrado	04-03-11
05/11	04/03/11	Vestuarios Atocha Delegación METRO-RENFE	Cerrado	06-05-11
06/11	04/03/11	Higiene industrial y Auditoría OHSAS	Nuevo y cerrado	04-03-11
07/11	06/05/11	Formación Técnica Escaleras Mecánicas otras marcas	Cerrado	25-01-13
08/11	06/05/11	Auditoría Reglamentaria y OHSAS	Nuevo y cerrado	06-05-11
09/11	01/07/11	Vestuarios Delegación Metro	Cerrado	20/09/13
10/11	01/07/11	Calzado Seguridad AENA	Cerrado	20-01-12
11/11	23/09/11	Listado Obras Madrid	Cerrado	18-11-11
12/11	18/11/11	Jabón de Manos para Técnicos	Cerrado	18-11-11
13/11	18/11/11	Visita Obras Delegados de Prevención	Cerrado	20-01-12
14/11	18/11/11	Reconocimientos Médicos Obligatorios	Cerrado	02-03-12
15/11	18/11/11	Montaplatos Plaza San Miguel Nº 10	Cerrado	28/06/13

ASUNTOS TRATADOS AÑO 2012

Nº	Acta de Fecha	Tema tratado	Situación	En fecha/ Responsable
01/12	20/01/12	Investigación Accidente Subcontratista Coslada	Cerrado	02-03-2012
02/12	20/01/12	Informe Psicosociales Madrid	Cerrado	22-04-2016
03/12	20/01/12	Ropa de Trabajo	Cerrado	26-05-2015
04/12	02/03/12	Auditoria Renovación Certificación OHSAS 18001	Cerrado	20-04-2012
05/12	20/04/12	Plan de Emergencia	Cerrado	20-04-2012
06/12	20/04/12	Protocolo de Acoso Moral	Cerrado	08-06-2012
07/12	20/04/12	Aseos Vestuarios Almacén Posventa	Cerrado	21-09-12
08/12	08/06/12	Chapa de Protección Armarios Maniobra CMC4 en Ascensores SCM	Cerrado	21-09-12
09/12	08/06/12	Escalera Escamoteable Colegio María Montessori de Parla	Cerrado	21-09-12
10/12	21/09/12	Obras Cifuentes	Cerrado	25-01-13
11/12	26/10/12	Chapa Protección Peldaños Escaleras Mecánicas Modelo Tugela y Vellino	Cerrado	04-07-12
12/12	26/10/12	Deficiencia Iluminación Viales Exteriores Cifuentes	Cerrado	04-07-14
13/12	26/10/12	Acceso Cuarto De Máquinas Ascensor en C/Alcubierre Nº 8	Cerrado	15-03-13
14/12	26/10/12	Formación Puertas Automáticas	Cerrado	26-04-14
15/12	30/11/12	Contacto Abierto En Puertas Montaplatos	Cerrado	31-05-13

DOT-10.4011 Rev. 03 (10/2016)



16/12	30/11/12	Útil Bloqueo De Puertas	Nuevo y cerrado	30-11-12
17/12	30/11/12	Formación Técnica Ascensores Competencia	Cerrado	26-05-15

ASUNTOS TRATADOS AÑO 2013

Nº	Acta de Fecha	Tema tratado	Situación	En fecha/ Responsable
01/13	15/03/13	Útil Apertura Trampillas Escaleras Mecánicas	Cerrado	25/04/2014
02/13	15/03/13	Escalera Plegable Mantenimiento Puertas Automáticas	Cerrado	24/01/2014
03/13	15/03/13	Escaleras Mecánicas Metro Santiago Bernabéu	Cerrado	24/01/2014
04/13	15/03/13	Plataforma de Tijera Avda Natividad 20	Cerrado	23/01/2015
05/13	15/03/13	Procedimiento a Seguir en caso de Accidente	Cerrado	26/04/2013
06/13	15/03/13	Botiquines de Primeros Auxilios en Cifuentes y Tobalina	Cerrado	26/04/2013
07/13	26/04/13	Botonera Revisión Móvil en Ascensores Raloe	Nuevo y Cerrado	26/04/2013
08/13	26/04/13	Plataformas Móviles de Minusválidos en RENFE	Cerrado	04/07/2014
09/13	26/04/13	Almacén Posventa Cifuentes	Cerrado	04/07/2014
10/13	31/05/13	Acceso a Cuadro de Maniobra Plataforma Pabellón del Mueble- Madrid Oeste	Cerrado	08/11/2013
11/13	31/05/13	Incidente Furgoneta - Madrid Sur	Cerrado	25/04/2014
12/13	28/06/13	Bajas por Enfermedad Común o Accidente de Trabajo	Cerrado	20/09/2013
13/13	20/09/13	Góndolas-AENA	Cerrado	24/01/2014
14/13	20/09/13	Calzado Seguridad-Operario Almacén Posventa	Cerrado	24/01/2014
15/13	08/11/13	Evaluación de Riesgos Almacén Montajes Especiales	Cerrado	28/02/2014
16/13	08/11/13	Protocolo de Acoso Moral	Cerrado	25/04/2014
17/13	08/11/13	Evaluación de Riesgos Psicosociales	Cerrado	26/09/2014
18/13	08/11/13	Formación-Información Técnica Salvaescaleras	Cerrado	28/02/2014
19/13	08/11/13	Información PRL Cierre e Inicio Ejercicio	Nuevo y cerrado	08/11/2013
20/13	08/11/13	Entrega de Información de PRL a Técnicos: Papel o Pendrive	Nuevo y cerrado	08/11/2013

ASUNTOS TRATADOS AÑO 2014

Nº	Acta de Fecha	Tema tratado	Situación	En fecha/ Responsable
01/14	24/01/14	Subcontratación	Cerrado	26/09/2014
02/14	24/01/14	Habilitación Tarjetas Acceso Áreas de Cifuentes a Delegados de Prevención	Cerrado	04/07/2014
03/14	28/02/14	Información Accidentes Subcontratistas	Nuevo y cerrado	25/04/2014
04/14	25/04/14	Curso Formación Andamios AENA	Cerrado	30/05/2014
05/14	25/04/14	Informe de Investigación de Incidentes	Nuevo y cerrado	25/04/2014
06/14	25/04/14	Vestuarios Técnicos Almacén Cifuentes	Cerrado	31/10/2014
07/14	25/04/14	Evaluación de Riesgos Servicio 24 Horas del Call Center	Cerrado	30/05/2014
08/14	25/04/14	Insectos en Zona de Oficina de Cifuentes	Cerrado	30/05/2014
09/14	30/05/14	Almacén Posventa y Viales Cifuentes	Proceso	Departamento Gestión de Instalaciones- Almacén Posventa

DOT-10.4011 Rev. 03 (10/2016)



10/14	30/05/14	Instalación de Petacas de Conexión Entre Manguera Eléctrica de Toma de Corriente y Cuadros de Simulación en Departamento "ITS"	Cerrado	26/09/2014
11/14	30/05/14	Mantenimientos de los Vehículos de la Empresa	Cerrado	26/09/2014
12/14	04/07/14	Puentes Maniobra CMC4+	Cerrado	26/09/2014
13/14	04/07/14	Llamadas del Call Center a Técnicos de Mantenimiento	Cerrado	26/09/2014
14/14	04/07/14	Informes de Mediciones Higiénicas Cifuentes	Nuevo y cerrado	04/07/2014
15/14	26/09/14	Informe Ruido Mantenimiento	Nuevo y Cerrado	26/09/2014
16/14	26/09/14	Baterías Almacén Posventa	Cerrado	31/10/2014
17/14	31/10/14	Nuevos Puentes Eléctricos	Nuevo y Cerrado	31/10/2014
18/14	31/10/14	Furgonetas Metro	Cerrado	23/01/2015
19/14	31/10/14	Actuación sobre Chapas de Protección de Peldaños en Escaleras Mecánicas Tipos Tugella, Vellino o Similar	Cerrado	23/01/2015
20/14	31/10/14	Información PRL Cierre e Inicio Ejercicio	Nuevo y Cerrado	31/10/2014

ASUNTOS TRATADOS AÑO 2015

Nº	Acta de Fecha	Tema tratado	Situación	En fecha/ Responsable
01/15	23/01/15	Tapas Foso Escaleras Mecánicas Metro	Cerrado	24/09/2015
02/15	19/02/15	Limitaciones Velocidad Furgonetas	Cerrado	22/04/2016
03/15	19/02/15	Auditoria Legal y OHSAS	Nuevo y cerrado	Servicio de Prevención
04/15	17/04/15	Visitas Obras Distrito Montaje Madrid	Cerrado	29/05/2015
05/15	17/04/15	Técnicos de Prácticas	Proceso	Delegaciones Madrid-RRHH- Servicio de Prevención
06/15	29/05/15	Calzado Seguridad Técnico Mantenimiento AENA	Cerrado	24/09/2015
07/15	29/05/15	Mochilas con Ruedas	Proceso	Dirección Técnica- Servicio de Prevención
08/15	29/05/15	Encuesta de Empleados	Proceso	Dirección RRHH-CISS
09/15	26/06/15	Climatización Dirección Desarrollo De Negocio	Cerrado	23/09/2016
10/15	13/11/15	Procedimiento Visita Obras por los Delegados de Prevención	Nuevo y Cerrado	13/11/2015
11/15	13/11/15	Procedimientos Reparaciones Puertas Automáticas	Proceso	Dirección Técnica- Dirección Territorial Centro
12/15	13/11/15	Barreras de Paso de Vehículos y sus Interfonos	Nuevo y Cerrado	13/11/2015
13/15	13/11/15	Problemas de Funcionamiento del Dispositivo de Petición de Socorro para Técnicos Atrapados en Techo Cabina	Cerrado	22/01/2016
14/15	13/11/15	Información PRL Cierre e Inicio Ejercicio	Nuevo y Cerrado	13/11/2015

ASUNTOS TRATADOS AÑO 2016

Nº	Acta de Fecha	Tema tratado	Situación	En fecha/ Responsable
01/16	22/01/16	Borriquetas ensamblaje-montaje puertas ascensores	Cerrado	22/04/2016

DOT-10.4011 Rev. 03 (10/2016)





02/16	26/02/16	Ropa de trabajo	Nuevo y Cerrado	04/03/2016
03/16	26/02/16	Almacén C/ Cerroblanco	Cerrado	03/11/2016
04/16	26/02/16	Formación técnica personal Delegación METRO Solicitud de traslado de Jorge Escudero	Proceso	Dirección Técnica
05/16	26/02/16	Valencia, trabajador de la delegación Madrid Oeste, a una Delegación más próxima a su domicilio	Cerrado	02/02/2017
06/16	22/04/16	Presencia de gatos en el almacén de Cifuentes	Cerrado	01/06/2017
07/16	22/04/16	Accidente atrapamiento en volante inercia máquina de escalera mecánica	Cerrado	19/10/2017
08/16	27/05/16	Zapatas de Freno	Nuevo y cerrado	27/05/2016
09/16	27/05/16	Ropa de trabajo	Cerrado	06/07/2017
10/16	27/05/16	Cursos homologación soldadura	Cerrado	23/09/2016
11/16	27/05/16	Linterna de cabeza	Cerrado	23/09/2016
12/06	27/05/16	Calzado de Seguridad	Cerrado	23/09/2016
13/16	27/05/16	Accidente corte dedo Técnico D46 al coger del dintel la llave del cuarto de máquinas	Nuevo y cerrado	27/05/2016
14/16	23/09/16	Prueba de detección precoz de cáncer colorrectal.	Nuevo y cerrado	23/09/2016
15/16	03/11/16	Información PRL Cierre e Inicio Ejercicio	Nuevo y cerrado	03/11/2016
16/16	15/12/16	Vestuario Delegación AENA en la T2	Proceso	Delegación AENA

ASUNTOS TRATADOS AÑO 2017

Nº	Acta de Fecha	Tema tratado	Situación	En fecha/ Responsable
01/17	02/02/17	Siniestralidad Madrid	Cerrado	01/06/2017
02/17	02/02/17	Cuestión sobre Reconocimientos públicos a personal de la delegación de Metro	Nuevo y cerrado	02/02/2017
03/17	06/07/17	Siniestralidad Montaje Escaleras	Proceso	Dpto. Montajes Especiales-Servicio Prevención- Delegados Prevención
04/17	19/10/17	Plazos Devolución Ropa de Trabajo	Nuevo	Dirección Técnica
05/17	19/10/17	Técnico Montaje Madrid	Nuevo	Distrito Montaje Centro-Canarias
06/17	19/10/17	Información Siniestralidad E16/17	Nuevo y Cerrado	Servicio Prevención

DOT-10.4011 Rev. 03 (10/2016)

